


FP6- Residencial sub Urbano 2
Salinas Norte



CAMPO 2- MUTACIONES TERRITORIALES

Ocupación con uso residencial
con un crecimiento casi nulo en los
últimos años y localizado en zona oeste

CAMPO 3- OCUPACIÓN REAL

Alta opacidad en
contraposición a espongiamiento
en el plano. Ocupación del 20% Opacidad 80%

Ausencia de espacio público

**CAMPO 5- NEGATIVO DEL
TERRITORIO**

Ausencia de espacio público,
ausencia de espacio paradas, carencia
general de infraestructura

MVD
Servicios
Trabajo

CAMPO 1- GEOGRAFÍAS RESTRINGIDAS

Trama de ocupación
autónoma a partir de una norma
genérica

CAMPO 4- TENSIONES LATENTES

Gobernabilidad
disgregada- tensión de servicios y espacio
público hacia la costa
Carencia de infraestructuras

Ruta Interbalnearia
Accesibilidad
Zona de suelo
napa freática -4.50
muy cercano a la sup.

fase avanzada
2004

fase avanzada
2014

fase saturada
2018

Ausencia de infraestructura

Atlántida

Servicios Básicos

Marinella

Costa

Servicios Básicos

Áreas inundables por saturación de cunetas

Salinas

Neptunia

Piname