



DOMANDO VIDA

El tacuaral una exploración tectónica y proyectual



EL TACUARAL

una exploración tectónica y proyectual

CLASES DE
MONTAÑA BAZO
BATERIA
SOLFED





Villa pancha - tierra de ping@s

NI PLATA - NI MIEDO

El tacuaral - entre el sueño y la restricción

1- Marcelo / Estudio GMP



..... Económica

El tacuaral - entre el sueño y la restricción

- ↓ 1- Marcelo / Estudio GMP Económica
- ↓ 2- Vecinos / Jornaleros de limpieza / El transportista Logísticas

El tacuaral - entre el sueño y la restricción

- 1- Marcelo / Estudio GMP
↓ Económica
- 2- Vecinos / Jornaleros de limpieza / El transportista
↓ Logísticas
- 3- Curado y acopio + los padres de Marcelo
↓ Logísticas - técnicas

El tacuaral - entre el sueño y la restricción


- 1- Marcelo / Estudio GMP
↓ Económica
- 2- Vecinos / Jornaleros de limpieza / El transportista
↓ Logísticas
- 3- Curado y acopio + los padres de Marcelo
↓ Logísticas - técnicas
- 4- Constructor / Las pruebas
↓ Técnicas

El tacuaral - entre el sueño y la restricción

- ↓ 1- Marcelo / Estudio GMP Económica
- ↓ 2- Vecinos / Jornaleros de limpieza / El transportista Logísticas
- ↓ 3- Curado y acopio + los padres de Marcelo Logísticas - técnicas
- ↓ 4- Constructor / Las pruebas Técnicas
- ↓ 5- Estudio GMP / proy. de Investigación + D. Godoy Técnicas - proyectuales

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Juan Lacaze: "Villa Pancha"



Activar Windows

Activación para acti

1- Corte y transporte






2- Curado y acopio




3- Montaje








Piñeta 3 RA - Se sustituye




P3A



Dificultades 12/10/2022
71. LA CAÑA QUIEBRA EN LA PERFORACIÓN


→ 2. EL MOVIMIENTO PARA

LA PIÑETA DE LA PIÑETA



DIFICULTAD →

→ 3. LA CAÑA QUIEBRA EN ESTA PERFORACIÓN



* PERFORA CON
* RECIBIENDO DE LAS PARTES
EN ENTRA DE TIRACÓN Y COMPRESIÓN
LA CAÑA SE ROMPE

4- Proyecto abierto


- Resoluciones proyectuales / técnicas
- Resoluciones tipológicas
- Investigación sobre la caña
- Revisiones proyectuales

AXONOMÉTRICA TACUARAL






DETALLE 1

DETALLE 2



DETALLE 3

DETALLE 4



RESTAURANTE

INVERNÁCULO



El restaurante funcionará en verano y parte de primavera, permitiendo un confort térmico agradable y vistas hacia la quinta.

En las estaciones más frías el edificio permitirá un uso continuo ya que la envolvente transparente permitirá la visión de interior en su interior.



El tacuaral como dispositivo de Villa Pancha



Muchas gracias...